

Датчик холостого хода на Audi



Челябинск, Россия

Регулятор холостого хода не оснащён системой самодиагностики, поэтому ни бортовой компьютер, ни загораящийся чек эйндж не сообщит о неисправности. Однако если у вас встречаются следующие неисправности, то датчик нужно проверить и при необходимости заменить

Признаки неисправности датчика холостого хода (РХХ)

1. Глохнет на холостом ходу.
2. Плавают обороты холостого хода.
3. При запуске холодного двигателя отсутствуют повышенные обороты.
4. Глохнет в момент снятия передачи на коробке.

У нас Вы можете приобрести новые датчик холостого хода (РХХ) с артикулом 028 014 0512 на Audi в кузовах:

- 100 Avant III / 100 Avant IV
- 100 седан III / 100 седан IV
- 90 седан II (89, 89Q, 8A, B3)
- 80 Avant / 80 седан IV / 80 седан V
- A6 (4A, C4) / A6 Avant (4A, C4)
- Cabriolet / Coupe / Coupe II

В комплект входят:

1. Датчик холостого хода (РХХ)
2. Инструкция по установке и настройке.
3. Гарантийный талон.

БЕСПЛАТНАЯ доставка по всей России.
Оплата при получении - наложенный платеж.

Цена: **4 590 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Демидов Артем

89000832528